



GUTACHTENNUMMER: 23326521



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.02.2022

# Gutachten

**Betreff** Minderwertgutachten  
**Besichtigungsdatum / Ort** 14.02.2022 / München  
**Fahrzeughalter** Wamsler  
**Amtliches Kennzeichen** M OW775  
**Fahrzeug-Identnummer**

## ZUSAMMENFASSUNG

### Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
<b>abrechnungsrelevante Minderwerte</b>	<b>1.135,00 €</b>	<b>215,65 €</b>	<b>1.350,65 €</b>
basierend auf Reparaturkosten	1.135,00 €	215,65 €	1.350,65 €
Wertminderung aus Vorschaden (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral			150,00 €



GUTACHTENNUMMER: 23326521



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.02.2022

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Minderwertgutachten
<b>Besichtigungsdatum / Ort</b>	14.02.2022 / München
<b>Besichtigung durch</b>	
<b>Fahrzeughalter</b>	Wamsler
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	M OW775
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Kombi
<b>Hersteller</b>	Volvo
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	V90 Cross Country
<b>Schlüssel-Nummern HSN / TSN</b>	
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	
<b>Erstzulassung / Letzte Zulassung</b>	28.02.2019 / 28.02.2019
<b>Nächste HU</b>	02/2022
<b>Fahrzeug Dokumente</b>	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) im Original vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
<b>Laufleistung</b>	23.141 km / abgelesen
<b>Farbe / Farbcode</b>	Weiß
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.969 ccm/ 173 kW
<b>Zylinder / Schadstoffklasse</b>	4 / EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
<b>zul. Gesamtgewicht (kg)</b>	2.440
<b>Anzahl Türen / Anzahl Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Gänge</b>	8



GUTACHTENNUMMER: 23326521



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.02.2022

<b>Polster / Farbe</b>	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Dunkelgrau
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
<b>Wartungsheft / Wartungsnachweis</b>	nicht vorhanden
<b>Restlauf bis Service</b>	27 Tag(e)
<b>Probefahrt</b>	durchgeführt
<b>Vorschaden</b>	Feststellbar
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar

**Bereifung / Felge**

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R18 104H	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 235/55 R18 104H	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	8 / 8

**Zusatzbereifung / Felge**

#1 245/45 R20 103W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 245/45 R20 103W	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	7 / 7

**Ersatzrad**

Ablauf: 04/2022 Tirefit vorhanden

**Zulässigkeit Räder** Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

**Fahrzeugausstattung**

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio mit SD/USB Schnittstelle

**Wertmindernde Faktoren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen	0,00 €	0,00 €
2	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - abweichend Auslieferungszustand - de-/montieren	45,00 €	45,00 €
3	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	450,00 €	450,00 €



GUTACHTENNUMMER: 23326521



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.02.2022

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
Summe (netto):			735,00 €	735,00 €

**Gebrauchsspuren**

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

**Fehlteile**

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - Serviceheft	400,00 €	400,00 €
Summe (netto):		400,00 €	400,00 €

**Vorschaden**

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Seite links, fachgerecht repariert , Reparaturrechnung nicht vorhanden		150,00 €
Summe (netto):		0,00 €	150,00 €

**Nacklackierungen**

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

**Lackschichtdicke**

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	111 µm
2	Dachholm links	110 µm



GUTACHTENNUMMER: 23326521



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.02.2022

Nr.	Ort	Messung
3	Dachholm rechts	126 µm
4	Kotflügel links	118 µm
5	Kotflügel rechts	129 µm
6	Motorhaube	119 µm
7	Schweller links	91 µm
8	Schweller rechts	96 µm
9	Seitenwand links	205 µm
10	Seitenwand rechts	130 µm
11	Tür hinten links	127 µm
12	Tür hinten rechts	125 µm
13	Tür vorne links	124 µm
14	Tür vorne rechts	122 µm

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht



GUTACHTENNUMMER: 23326521

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 14.02.2022

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

#### **Fahrzeug-Identifizierung:**

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

#### **Besichtigungsbedingungen:**

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

#### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

#### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.



GUTACHTENNUMMER: 23326521



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.02.2022

## Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden nach der Demontage der Anbauteile des Anstoßbereiches bzw. nach Durchführung einer Fahrzeugvermessung oder nach Prüfung der in der Schadenkalkulation unter "P" angegebenen Positionen weitere Beschädigungen festgestellt, die eine Erweiterung des vorgesehenen Reparaturumfanges bzw. eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges zur Folge haben, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen durch den Reparateur gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Bemerkungen

Winterbereifung ist nicht Bestandteil der Ausstattung.

Unterschrift Sachverständiger (Vitali Lowas)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 36 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 23326521

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 14.02.2022

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

GUTACHTENNUMMER: 23326521

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 14.02.2022



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges

GUTACHTENNUMMER: 23326521



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.02.2022



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

GUTACHTENNUMMER: 23326521

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 14.02.2022



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

GUTACHTENNUMMER: 23326521



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 14.02.2022



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

GUTACHTENNUMMER: 23326521

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 14.02.2022



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges




Abbildung 34: Sonstiges




Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges

GUTACHTENNUMMER: 23326521

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 14.02.2022

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung 3:** Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




**Beschädigung 3:** Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 4:** Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair